

Termometru minim maxim art. 29141

Pentru masurarea temperaturii minime sau maxime in decursul unei zile
Nu contine mercur!

Utilizare:
In caz ca au aparut bule de aer in interiorul coloanei de masura – termometrul trebuie scuturat tinand-ul in jos, de cateva ori pana la disparitia bulelor!

Atentie sa nu-l loviti!

Prin apasare pe butonul rosu cad cele 2 bare albastre deasupra coloanei cu lichidul de masura – in acest mod se marcheaza temperatura initiala. A 2-a zi barele albastre raman in dreptul temperaturii celei mai scazute si a celei mai ridicate din decursul masuratorii! Astfel poate fi citita temperaura maxima si cea minima!