





PigsFeeder Plus 09/2012

Instrucțiuni utilizare 99-08-0044

2. Informatii tehnice


Pigs Feeder PLUS	
PigsFeeder PLUS	
no. animale/hranitoare	30 - 35
Greutate de pornire	25
Greutate finala	125
Numar suzete adapare	2
Volum furaj	90 l (50 kg)
Dimensiuni (LxH)	752 mm x 1350 mm
Puncte fixare	4
Timp montare	cca. 30 min

3.1. Montare tabla de fixare




Descriere	Cantitate
Șurub 6 x 12	2
Șurub M6	2
Plăcuță M6	2
Etichetă de identificare	1
Wșășofofo	1

3.2. Montare tabla reglaj




3.3. Montare tija de reglare




hőszigetelés 1 – 3:

Introduceti tijele de reglare in tabla de reglare Nr 1. Introduceti capatul celalalt al tijeii in tabla de fixare conform Nr. 2. Fixati capatul cu un surub conform Nr. 3

3.4. Montarea cadrului de otel, teava apa, suzeta + suport




3.5. Montare teava de furajare



hőszigetelés:

- Introduceti urechea tijei de reglaj intr-o gaura a tevii de hranire
- Introduceti clema "V" cu 1 cap intr-o gaura iar cu celalalt cap in a 2 a gaura a tevii de furajare
- Cu piulita M8 + saiba se fixeaza clema "V" si tija verticala de reglaj
- Introduceti teava de furajare cu tija de reglaj verticala prin inelele din aluminiu


3.6. Montarea cuvei de hranire



Observatii:


- a) Puneti cuva intre picioare si cadru conform schitei
- b) Pentru o montare usoare introduceti o surubelnita intr-o gaura si tineti ansamblul in timp ce introduceti si strangeti suruburile
- c) Pentru a va asigura ca picioarele sunt la 90° utilizati un vinclu de reglaj

3.7. Fixarea tevilor de adapare



Dupa ce ati reglat distanta de la cuva, fixati teava de cadru cu suruburile conform schitei


3.8. Montarea rezervorului de furaj



Observatii:

a) Introduceti capacul de jos al rezervorului si deschiderea lui prin tija verticala de reglaj si puneti ansamblul pe inelul din aluminiu. Rezervorul se monteaza conform schitei si se fixeaza cu suruburile din interior si cu piulita in afara.

3.9. Fixarea tijei de reglaj vertical



hőszóφtűz Nr. 1 – 5

/ᵛΩᵛᵛᵒΨ ᵓΨ†°Ωᵓᵓᵛᵒ ᵑᵑ Ψ†ᵓ σᶦσ in Nr. σ 2 σᵑ Ωᵓᵒᵒᵑᵑᵑᵑᵑᵑ ᵒᵑᵑΨ† ᵑᵑ σᶦ°ᶦᵒ†Ωᵒ† Ωᵑ ᵐᵓ† ᵑᵑ ᵒᵑ°ᵑ†.

ᵑᵓᵑ†ᵒ ᵒ†Ωᵒᵒᵒᵑᵑᵑ ᵑᵑ ᵑᶦᵒ†ᵓ ᵑ† ᵒᵑᵑ Ψ†ᵓ ᵑᵑᵒ Ωᵓᵑᵑ ᵒᵒᵒᵒᵒᵒΨ Nr. 3.

{uo}Ω°\$úú μηΠρωú ÓΨ ũ Ó'Ψ\$ ση ΨΩ ΌΡ\$σú\$ ΌΰΩΰúoΨ Nr. 4.

{00+2°Ω00 μ00Π00+1+0+0Ω00+0+0\$+0\$ \$Σ000+0+0\$ σ+σ\$ \$Σμ00Ω\$ \$Σ\$ 000+ \$Σ\$ 00+00\$ 00


hőszóφłúúú Nr. 1 – 3:

[illegible]

11




4. Lista de piese de schimb



Nr.	Descriere	Cantit.	Cod articol	Specificatii
1	Clapeta capac	1	600FL01	PP
2	Capac	1	600FL02	PP
3	Tabla sustinere	1	600AD23	SUS304 t1.2
4	Tija reglaj	1	600AD20	SUS304 25X25Xt3.0
5	Tabla reglaj	1	600AD21	SUS304 t1.2
6	Regulator nivel	1	600AD22	PC
7	Clema de siguranta	1	600AD15	SUS304 t4.0
8	Tija verticala de reglaj	1	619AD02	SUS304 Φ9
9	Rezervor	1	600HP03	PP
9-1	Capac rezervor	1	600HP02	PP
10	Clema V	1	600AD16	SUS304 t4.0
11	Cadru dreapta	1	619FM03	SUS304
11-1	Cadru stanga	1	619FM04	SUS304
12	Suport teava furaj		600FM03	FC
13	Teava furaj	1	619AD10	SUS304 Φ101.6
14	Cuva furaj	1	619TR00	SUS304 t1.0
15	Picior cuva	2	614TR01	SUS304 t3.0
16	Teava adapare	1	619WT01	SUS304 Φ21
17	Suzeta	2	KWFN021	SUS303
A	Surub 6 x 12	6		SUS304 M6X12
B	Piulita M6	9		SUS304 M6
C	Saiba M6	6		SUS304 M8
D	Surub 6 x 30	1		SUS304 M6X30
E	Piulita M10	1		SUS304 M10
F	Surub 8 x 20	8		SUS304 M8X20
G	Saiba M10	4		SUS304 M10
H	Piulita M8	17		SUS304 M8
I	Saiba M8	5		SUS304 M8
J	Surub 8 x 25	8		SUS304 M8X25
K	Surub 6 x 12	2		SUS304 T/H6x12
L	Piulita M6	2		SUS304 M6
M	Piulita 1/4"	4		SUS304 1/4"
N	Surub 1/4"	2		SUS304 1/4"

5. Fixare pe podea din beton perforat



Слѣдующее изображение иллюстрирует способ крепления к бетонному полу с перфорацией. Для этого используются специальные монтажные пластины, которые устанавливаются на уровне пола и фиксируются болтами. Это обеспечивает надежное крепление оборудования к основанию.